关于乐山五通桥区化工园区内矿山采空区的情况说明

乐山五通桥区化工园区涉及龙坝煤矿，根据《乐山五通桥化工园区压覆矿产工作协调会会议纪要（会议纪要第39期）》，该煤矿位于化工园区内的矿区不再进行开采；根据《五通桥化工园区地质灾害危险性评估报告》评价结论及乐山市五通桥区自然资源局“关于乐山市五通桥区化工园区是否位于地质灾害易发区的情况说明”（2022年12月2日），本区域不在地质灾害易发区；现状条件下采空区发育，工程建设中、建设后可能引发采空区塌陷危险性中等，遭受地质灾害的危险性中等。该区地质灾害危险性综合评估为危险性中等”。鉴于此，管委会根据各方建议，尽快对采空区进行专项地质灾害评估论证，必要时采取加固、回填、规避等措施，减少地面沉降、塌陷等危险。

乐山高新区五通桥基地管理委员会

2023年2月6日